

Přívalový déšť nečekaně zasáhl Dolní Bojanovice

Velmi výrazný srážkový úhrn překvapil v pondělí 21. 6. 2021 obyvatele Dolních Bojanovic. Ve zhruba tříhodinovém intervalu mezi 17 – 20 hodinou spadlo na území Dolních Bojanovic podle některých odhadů i více jak 170 mm srážek. Přívalový déšť zaplavil silnice, zahrady i sklepy domů.

V průběhu místního šetření pracovníky z brněnské pobočky VÚV TGM, v. v. i. dne 24. 6. 2021 byla zaznamenána místa s velkou koncentrací usazeného erozního smyvu, poničených vzrostlých plodin a ulehlé trávy ve směru proudění vody. Z terénního šetření přispívající plochy tzv. kritického bodu bylo zřejmé, že vzrostlé obilí zabránilo průchodu erodovaného materiálu směrem dál po proudu a napomohlo k jeho sedimentaci před vstupem do obce.



Obrázek: Koncentrace erozního smyvu v údolnici. Foto Radka Račoch, 2021



Obrázek: Vzrostlé obilí, které zabránilo průchodu erodovaného materiálu. Foto Radka Račoch, 2021

Preferenčními cestami, které naopak umožnily vniknutí vody unášející zeminu, se staly přístupové komunikace směřující do obce zejména na východním okraji.

Celá událost je dále podrobně šetřena ve spolupráci s ČHMÚ Brno.